



LAVAGGIO DEI CAPI

Per una buona conservazione e durata della stampa, Numeri termosaldabili e Transfer applicati è consigliabile attenersi alle seguenti indicazioni:



1) Prima del lavaggio rivoltare i capi.



2) Lavare i capi in acqua possibilmente a temperatura non superiore a 40°C.



3) Evitare strizzaggio spinto dei capi.



4) Dove necessita, stirare a capo rivoltato e a bassa temperatura.

NB: testiamo i nostri transfer seritecnici con parametri molto più spinti da quelli indicati.